

Ustka 6 czerwca 2014 r.

BR

URZĄD MIASTA USTKA	
WPŁYNĘŁO	
D N I A	2014 -06- 10
L. dz.	4555 <i>konu</i>

Przewodniczący Rady Miasta

Mgr inż. Adam Brzóska

Interpelacja

W piątek 4 czerwca 2014 wystąpiły ponadnormatywne opady deszczu. W ramach obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie gminnym bezpośrednio obserwowałem i dokumentowałem zachowanie się wody opadowej na terenie osiedla Wilcza- Zubrzyckiego. I tak:

1. Woda deszczowa zlewa się i zalega w trzech miejscach
 - a) Ul. Żeglarzy (naprzeciwko Sabben)
 - b) Ul. Morska (park)
 - c) Ul. Wilcza (naprzeciwko poczty). Po około 1,5 godzinie odpływa skutecznie istniejącą instalacją burzową.
2. Na ulicy wykonanej ul. Morskiej utworzył się pewnego rodzaju zbiornik retencyjny, gromadzi się tam woda, która wcześniej zalewała posesje.
3. Woda zlewa się do tych trzech miejsc z bardzo rozległego terenu :
 - a) od wiaduktu kolejowego ul. Zubrzyckiego wlewając się na Wilczą i Żeglarzy,
 - b) od Wilczej i bloku nr 8 na Walki Młodych
 - c) ul. Kowalewskiego i Nowej.

Tak rozległy obszar zlewni powoduje niemożliwość odebrania wody poprzez istniejącą instalację burzową. Dodatkowo problem jest zwiększony przez niewielką różnicę poziomów wody między odpływami (studzienkami) w ulicach, a odbiorem w lesie. Zbyt mały spadek instalacji i ponadto, zakładam zbyt małą średnicę rury w końcowym odcinku instalacji może powodować powolne opuszczanie wody z zalanych miejsc. Na marginesie należy zaznaczyć, że sytuacja w odniesieniu do wcześniejszej uległa znacznej poprawie w wyniku prowadzonej przy okazji remontu ul. Morskiej i Harcerskiej. Nie doszło, na podstawie rozeznania, do znacznych podtopień posesji, czy szkód materialnych na osiedlu Zubrzyckiego Wilcza.

Niezależnie od powyższych uwag uważam, że odejście od realizacji kolektora deszczowego w ul. Polnej oraz podłączenia doń strony zachodniej jest poważnym błędem. Zalany sklep przy ul. Polnej może być dowodem na konieczność lepszego odwodnienia tego terenu. Istniejąca instalacja jest niedostateczna, woda zalega na skrzyżowaniu ul. Dąrowskiej i Wilczej. Nie ma wyprofilowanej powierzchni ulicy, by woda na tym skrzyżowaniu łatwo była usuwana. Studzienka jest za wysoko, świadczy o tym woda stojąca jeszcze długo po nawet najmniejszym opadzie. Piesi są ochlapywani na chodnikach przez przejeżdżające samochody.

Opady deszczu ukazały, że również w centrum miasta jest kilka miejsc wymagających natychmiastowych działań.

Wnoszę o rozważenie zabezpieczenia środków w budżecie na kontynuację zatrzymanego programu budowy kolektora ul. Polnej i poszukiwanie możliwości realizacji inwestycji w oparciu o programy unijne. Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie.

Włodzimierz Świądek
Radny Rady Miasta Ustka



Ustka, dnia 30 czerwca 2014 r.

**BURMISTRZ
MIASTA USTKA**

IKiOŚ.70214.2014

Pan Adam Brzóska

Przewodniczący Rady Miasta Ustka

Szanowny Panie Przewodniczący,

Odpowiadając na interpelację Pana Włodzimierza Siudka – Radnego Miasta Ustka – z dnia 6 czerwca 2014 r. (data wpływu: 13 czerwca 2014 r.) uprzejmie informuję, iż w 2014 r. zostały przeprowadzone prace modernizacyjne, mające na celu poprawę odprowadzania wód opadowych z osiedla Zubrzyckiego w Ustce.

W ramach prac modernizacyjnych została ułożona nawierzchnia ulic Harcerskiej i Morskiej oraz wykonana kanalizacja deszczowa, którą włączono do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonano prace modernizacyjne polegające na czyszczeniu rowu znajdującego się w lesie przy melioracyjnego ul. Wilczej oraz jego pogłębieniu i wyprofilowaniu, co w znacznym stopniu poprawiło jego drożność. Wyczyszczony został również rów melioracyjny biegnący wzdłuż torów kolejowych w kierunku ulicy Kościelnika w Ustce, dzięki czemu obniżył się poziom dna ujścia rowu, co w rezultacie usprawniło odprowadzanie zarówno wód opadowych, jak i gruntowych.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż niektóre kanały sieci kanalizacji deszczowej włączone są w studnie melioracyjne stanowiące część sieci melioracyjnej ulicy Wilczej, która przeznaczona jest do odprowadzania wód gruntowych, a nie opadowych, przez co odbiór i odprowadzenie znacznej ilości deszczówki może stwarzać problemy.

Problem niewydolnej sieci kanalizacji deszczowej może rozwiązać budowa kolektora deszczowego w ul. Polnej, który w znacznym stopniu odciąży istniejącą sieć kanalizacji deszczowej.

W przypadku podtopień centrum miasta uprzejmie informuję, iż w połowie czerwca rozpoczęto prace związane z usunięciem awarii kanalizacji deszczowej w ulicy Beniowskiego. Planowana jest również modernizacja tej części sieci kanalizacji deszczowej, co pozwoli w przyszłości uniknąć podobnych zdarzeń.

2 powrotu,

Otrzymują:

1. Pan Adam Brzóska – Przewodniczący Rady Miasta Ustka
2. Pan Włodzimierz Siudek – Radny Miasta Ustka
3. a/a IKiOŚ

Z up. BURMISTRZA

mgr Marek Kucowski
NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCYJ
INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA